



Notice de montage

Capot Hermes+ / Hermes C

Édition : 10/15 · Réf. article : 9009219



Livraison

- Capot (1) avec charnières (3)
- Hermes+ - 4 vis M4x10 (2)
- HermesC - 6 vis M4x10 (2)

Montage

- Poser le capot (1) avec les charnières (3) sur le châssis (4) de l'imprimante.
- Fixer les charnières dans les perçages filetés du châssis grâce aux vis (2).

Réglage

Si le capot n'est pas parfaitement aligné avec le châssis de l'imprimante après le montage, celui-ci peut se régler au niveau des charnières.

- Desserrer les vis (5).
- Pousser le capot (1) vers le châssis de l'imprimante (4) jusqu'à obtenir un alignement correct.
- Resserrer les 4 vis (5).

Allemagne

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Postfach 1904
D-76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe
Telefon +49 721 6626-0
Telefax +49 721 6626-249
www.cab.de
info@cab.de

France

cab technologies s.a.r.l.
F-67350 Niedermodern
Téléphone +33 388 722 501
www.cab.de/fr
info.fr@cab.de

USA

cab Technology Inc.
Tyngsboro MA, 01879
Phone +1 978 649 0293
www.cab.de/us
info.us@cab.de

Asie 亚洲

cab Technology Co., Ltd.
希愛比科技股份有限公司
Junghe, Taipei, Taiwan
Phone +886 2 8227 3966
www.cab.de/tw
info.asia@cab.de

Chine 中国

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
铠博(上海)贸易有限公司
Phone +86 21 6236-3161
www.cab.de/cn
info.cn@cab.de

D'autres adresses de représentations cab sont disponibles sur demande.