
Montageanleitung

Bügel Hermes C


Ausgabe: 10/15 · Art.-Nr. 9009819



Der Bügel ist ein Montageelement, um Hermes+-Drucker hängend in eine Produktionslinie zu integrieren.


Lieferumfang

- 1 Bügel (Profil 50x50 Fa. Rose+Krieger)
- 2 4 Zentrierschrauben
- 3 4 Schrauben M6x14



Montage

▶ Bügel in die Produktionslinie einbauen.
Bei Bedarf Seitenbleche (4) durch Lösen der Schrauben
(5) zwischenzeitlich demontieren.



- ► Zentrierschrauben (2) beiderseits am Gestell des Druckers befestigen.
- ▶ Drucker mit den Zentrierschrauben (2) in die Aussparungen (6) des montierten Bügels einhängen.
- ▶ Drucker beiderseits mit Schrauben M6x14 (3) fixieren.

Deutschland

cab Produkttechnik GmbH & Co KG

Postfach 1904 D-76007 Karlsruhe Wilhelm-Schickard-Str. 14 D-76131 Karlsruhe

Telefon +49 721 6626-0 Telefax +49 721 6626-249

www.cab.de info@cab.de

Frankreich

cab technologies s.a.r.l. F-67350 Niedermodern Téléphone +33 388 722 501

www.cab.de/fr info.fr@cab.de

USA

cab Technology Inc. Tyngsboro MA, 01879 Phone +1 978 649 0293

www.cab.de/us info.us@cab.de

Asien 亚洲

cab Technology Co., Ltd. 希爱比科技股份有限公司 Junghe, Taipei, Taiwan Phone +886 2 8227 3966

www.cab.de/tw info.asia@cab.de

China 中国

cab (Shanghai)Trading Co., Ltd. 铠博(上海)貿易有限公司 Phone +86 21 6236-3161

www.cab.de/cn info.cn@cab.de